


# JS-30V-Ⅲ (60アングル)用吊具の使用法

2020.12



①吊具全体写真




ソケット側

スピゴット側

②スピゴット側から差込みます。



③吊具側面の突起が当たるまで落とし込みます。



センター表示

差込み過ぎ

④そのまま吊具センター表示が製品中央に来るまでスライドさせます。(差込みすぎると、後部落ち込み防止が浮きます。)



⑤地切り時水平確認してください。水平度が悪ければ一旦降ろして、吊具のかかりを確認してください。